

Guía del contratista de CEEP



Estimado Contratista:

Asegúrese de que las actualizaciones de energía citadas para nuestro cliente mutuo cumplan con las especificaciones que se enumeran al otro lado de esta página. A continuación abajo la guía se enumeran para ayudar con el procesamiento rápido de ofertas y pagos de incentivos.

NOTAS IMPORTANTES:

- La falta de información en los presupuestos o facturas retrasa la capacidad del SLC para ofrecer ofertas de incentivos o pagar incentivos a nuestros clientes.
- La información proporcionada en el presupuesto nos ayuda a verificar que las actualizaciones de energía califiquen para nuestros incentivos y también a calcular el monto en dólares del incentivo.
- La información proporcionada en las facturas verifica el alcance del trabajo completado. Los cambios en el alcance del trabajo enumerado en el presupuesto dan como resultado el nuevo cálculo del monto del incentivo.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN

- Fecha de estimada
- Nombre y dirección del cliente
- Costo total del trabajo*
- Descripción del alcance del trabajo que se completará más...

PARA AISLAMIENTO:

- cuadrados totales Pie. de área a aislar
- Valor R final del área a aislar

PARA VENTANAS:

- Número total de ventanas a instalar
- cuadrados totales Pie. de ventanas a instalar
- Factor U de ventanas a instalar

PAR HVAC:

- Número de referencia certificado por AHRI (para verificar las clasificaciones HSPF y SEER)
<https://www.ahridirectory.org>

PAR PUERTAS:

- Documentación de calificación Energy Star

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA FACTURA

- Fecha de la factura
- Número de factura (sin duplicados)
- Costo total del trabajo*
- Facturar a: Nombre y dirección del cliente
- Dirección del trabajo
- Descripción del alcance del trabajo completado más...

PARA AISLAMIENTO:

- cuadrados totales Pie. de área aislada
- Valor R final del área aislada

PARA VENTANAS:

- Número total de ventanas instaladas
- cuadrados totales Pie. de ventanas instaladas
- Factor U de ventanas instaladas

PARA HVAC:

- Número de modelo de la unidad exterior (debe coincidir con la información del certificado AHRI. proporcionado con presupuesto)

*El costo total del trabajo debe incluir el impuesto a las ventas basado en la dirección de la propiedad donde se realizará o se completó el trabajo para el Cliente. <https://dor.wa.gov/taxes-rates>

Actualización de Energía

- Aislamiento del ático
- Aislamiento de las paredes
- Aislamiento del piso
- Sellado de Conductos y Insulación²
- Ventanas de alta eficiencia
- Bombas de calor sin conducto^{3**}
- Bombas de calor de alta eficiencia^{3**}
- Calentadores de agua bomba de calor (bricolaje)^{3**}
- Termostatos Inteligentes² (bricolaje)
- Puerta de Entrada Exterior²
- Secadora de ropa con bomba de calor (bricolaje)^{3**}

Pre/Post Condición

- R-0 a R-49 o más¹
- R-0 a R-11 o más¹
- R-0 a R-30 o más¹
- ≥ 30% de conductos fuera del sobre; sellado y aislado según los estándares RTF* o de servicios públicos
- Reemplaza ventanas de panel simple o doble, ventanas madera o metal de U .30 o menos y ventanas con marco de vinilo de U .22 o menos
- Reemplaza la calefacción de zócalo o la calefacción eléctrica de aire forzado. HSPF 9+ y SEER 16+ o HSPF2 7.6+ y SEER2 15.2+
- Reemplaza la bomba de calor o el sistema de calefacción de aire forzado, 10 años o más. HSPF 9.5+ y SEER 16+ o HSPF2 8.3+ y SEER2 15.5+ o de acuerdo con los requisitos de elegibilidad de reembolso aplicables de la compañía de servicios públicos
- Reemplace el calentador de agua eléctrico de más de 10 años con un calentador de agua eléctrico con bomba de calor de 50 a 80 galones
- Las características del termostato deben incluir: sensor de ocupación, temperatura exterior y capacidad de Wi-Fi
- Clasificación ENERGY STARTM; reemplaza la puerta de entrada exterior estándar de 32" o 36"
- Debe estar en la lista de secadoras de ropa con bomba de calor calificadas de PacifiCorp al momento de la compra



1 - El valor R inicial se determina a través de la auditoría de energía del hogar realizada por el Auditor SLC

2 - Máximo de dos reembolsos por residencia

3 - Máximo un reembolso por residencia

*Foro Técnico Regional

**Este equipo está sujeto a especificaciones adicionales.

TODAS LOS INCENTIVOS SON PARA ACTUALIZACIONES ÚNICAMENTE. Los espacios de nueva construcción, ampliaciones o no acondicionados no califican para incentivos. Todas las actualizaciones deben realizarse de acuerdo con los estándares del RTF y/o de la compañía de servicios públicos y deben ser instaladas por un contratista certificado y con licencia del estado de WA, excepto las actualizaciones marcadas como bricolaje, autoinstalación.